

MEGHÍVÓ

**Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 2-án (kedd) 17:00 órakor
tartandó rendkívüli ülésére**

Az ülés helye: Városháza, tanácskozóterem (Kozármisleny, Pécsi u. 124.)

Napirendi pontok:

1.) Döntés a Vis major pályázat benyújtásával kapcsolatban

Előterjesztő: Dr. Pohl Marietta polgármester

Kozármisleny, 2025. szeptember 1.

Dr. Pohl Marietta s.k.
polgármester

Tárgy: Döntés a Vis major pályázat benyújtásával kapcsolatban

Ügyiratszám: KMH/ /2025

ELŐTERJESZTÉS

AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ

**KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2025. SZEPTEMBER 2-AI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	JENCZER ZOLTÁN PÉNZÜGYI VEZETŐ
ELŐADÓ:	DR. POHL MARIETTA POLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
<u>HATÁROZAT/RENDELET ELFOGADÁSA:</u>	EGYSZERŰ TÖBBSÉG
TÁRGYALÁS MÓDJA:	NYÍLT ÜLÉS
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
PÉNZÜGYI VEZETŐNEK BEMUTATVA (ALÁÍRÁS):	
TERJEDELEM:	1 OLDAL + MELLÉKLET

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. 07. 08.-án a városra rontott rendkívüli időjárás következtében a Kozármisleny Rákóczi utca 1032 Hrsz-en a nagy mennyiségű esőzés következtében az út felülete megsérült és a padkán átbukó víz az út menti lakóingatlanokat veszélyeztette. Valamint a Kozármisleny Kossuth utca 4/4 Hrsz-en a nagy esőzés következtében a támfal által tartott föld kimosódott így a támfal megrogyott.

A fentiek figyelembevételével a 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet szerint vis maior pályázat benyújtását határoztuk el. A bejelentést a kormányrendeletben szereplő határidőn belül 2025.07.11.-én megtettük. A Pince és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság helyszíni szemléje 2025.08.04.-én történt. A szakértői bizottság szakvéleményét a 1. számú mellékletben olvashatják.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Közút Nonprofit Zrt együttes helyszíni szemléje 2025.08.12.-én zajlott. a jegyzőkönyvet mely a megállapításokat is tartalmazza az 2. sz melléklet tartalmazza.

A 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet 4. § (3) c) pontja alapján az önkormányzatnak műszaki szakértő bevonásával kell a igazolni a káresemény helyreállításának a költségigényét. Az önkormányzat nevében két szakértő Szkladán Gábor és Pail Miklós lett felkérve és az ők meglátása és javaslata szerint kerül tervezésre a helyreállítás. A szakértői véleményt a 3. számú mellékletben olvashatják.

A 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet szerint az önkormányzatnak döntenie kell a vis maior pályázat benyújtásáról. A rendelet 4. § (3) c) pontja részletesen tartalmazza a képviselő-testület határozatának a kötelező tartalmi elemeit, a határozati javaslat e pont alapján lett kidolgozva.

Fentiek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

...../2025. (IX.02.) Ök. sz. határozat

1. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm.rendelet alapján vis maior támogatás címen a Belügyminisztériumhoz a 2025. július 8.-án Kozármisleny városában az előre nem látható természeti esemény következtében lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt a Rákóczi utca (1032 Hrsz), és a Kossuth utca (4/4 Hrsz)-n bekövetkezett káresemény helyreállítási költségeinek támogatására.

2. A káresemény helyreállításának a forrásösszetétele:

Megnevezés	2025. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	3.248.864 Ft	30
Biztosító kártérítése	0 Ft	0
Egyéb forrás	0 Ft	0
Vis maior támogatási igény	7.580.680 Ft	70
Források összesen	10.829.544 Ft	100

A károk helyreállításának szakértői vélemény alapján a tervezett összköltsége 10.829.544 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat csak részben tudja biztosítani.

3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a károsodott épület az alábbi kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja: helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.

5. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

A Képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztül fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

6. A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

7. Kozármisleny Város Önkormányzata más, a tulajdonában lévő épülettel-vagyontárggyal-ezt a feladatát nem tudja ellátni.

8. A testület a saját forrás összegét az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.30.) önkormányzati rendeletében erre a célra elkülöníti.

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület, dr Pohl Marietta polgármester

Kozármisleny, 2025. szeptember 1.

Dr. Pohl Marietta sk.
polgármester

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

Megrendelő:

Kozármisleny Város Önkormányzata

Szakértői feladat meghatározása:

Szakértői feladatunk: a keletkezett károk tételes felsorolása, a károk kialakulásának okai, a károsodott műtárgyak általános jellemzése, az eredeti állapotnak megfelelő helyreállításra vonatkozó javaslat, továbbá az anyag- és munkamennyiségek, valamint a kapcsolódó költségek meghatározása.

Előzmények:

2025. július 8-án rendkívüli csapadékesemény érte a települést, amely károkat okozott a Rákóczi utca (1032 hrsz.) útpálya és padka, valamint a Kossuth utca (4/4 hrsz.) flórakosaras támfala esetében.

A károk ismertetése:

1. Rákóczi utca 1032 hrsz. – Útpálya és padka

A víz kimosta a padkát, a burkolatszéléket alámosta és letöredeztette. A károsodás kb. 40 fm hosszon jelentkezik.


Kép 1: Útpadka és aszfaltburkolat károsodása – Rákóczi utca



2. Kossuth utca 4/4 hrsz. – Flórakosaras támfal

A támfal négy rövid szakaszon (1,5 fm; 2,0 fm; 4,0 fm; 1,0 fm) megrogyott, kifordult; a mögöttes földtest kimosódott.

Kép 2–3: Partfal károsodása – Kossuth utca



A károsodás okai:

Rendkívüli intenzitású csapadékvíz-terhelés, elégtelen vízlevezetés, alámosódás és talajfellazulás.

A helyreállításra vonatkozó javaslat (technológiai utasításokkal):

1) Útpálya és padka – Rákóczi utca

Bontási munkák:

- Aszfaltvágás: a sérült szélek egyenes vonalban történő levágása 40 fm hosszón.
- Felvált aszfalt bontása és elszállítása 12 m²-en.

- Kimosta padkaanyag eltávolítása 40 fm-en.
- Kimosódott zúzottkő réteg kitermelése 1,8 m³.

Helyreállítási munkák:

- Alépitmény pótlása: 0/32 zúzottkő, rétegenként tömörítve (Trp ≥ 90%).
- Burkolat: AC 11 kopó 6 cm, tapadóhíd készítéssel, hézagok tömítése.
- Padka: M22 zuzalék 10 cm, 1,00 m szélességben, min. 5% oldaleséssel.
- Minőségellenőrzés: tömörség, egyenletesség, hőmérséklet.

2) Flórakosaras támfal – Kossuth utca

Bontási munkák:

- Flórakosár sorok bontása felülről lefelé, a kitöltő anyag külön gyűjtésével.
- Üregek feltárása, instabil földtömeg eltávolítása, szükség szerinti dúcolás.
- Anyagok elszállítása engedélyezett lerakóba.

Helyreállítási munkák:

- Alapozás: C12/15 sicalap, 60 cm széles, 40 cm vastag, fagyhatár alatt.
- Kosarak beépítése: soronként vízszintezve, kötésben, 2–3 soronként georács erősítés.
- Kosarak kitöltése: 0/63 kőanyag és humuszos föld keveréke.
- Visszatöltés: max. 30 cm rétegekben, vibrolappal (Trp ≥ 95%).
- Koronakialakítás és erózióvédelem: humuszcéteg és füvesítés/kúszónövény.

Anyag- és munkamennyiségek:

Munkanem	Geometriai adat	Számítás	Mennyiség
Padka (M22)	40 fm × 1,00 m × 0,10 m	40×1,00×0,10=4,0	4,0 m ³
Aszfaltburkolat (AC 11 kopó, 6 cm)	40 fm × 0,30 m × 0,06 m	40×0,30×0,06=0,72 m ³ ; ×2,35=1,7 t	1,7 t
Zúzottkő alépitmény	40 fm × 0,30 m × 0,15 m	40×0,30×0,15=1,8	1,8 m ³

Számítás: a padka 10 cm vastagon, 1,00 m szélesen 40 m hosszon 4,0 m³. Az aszfalt szélsáv 12 m² felület, 0,06 m vastagsággal 0,72 m³, 2,35 t/m³ sűrűséggel 1,7 t.

Partfal (Kossuth u.): faltest ~9,2 m³; georács ~30 m² (becslés: 2 réteg × 8,5 m × ~1,75 m).

Költségvetési kiírás és költségösszesítő:

Helyszín	Munkafolyamat	Mennyiség	Egységár	Anyagköltség	Egységár	Munkadíj	Anyagköltség	Munkadíj	Összesen
Rákóczi utca (1032 hrs.)									
	Aszfaltvágás	40 fm	-	-	1 500 Ft/fm	60 000 Ft	-	360 000 Ft	360 000 Ft
	Aszfalt bontás és elszállítás	12 m ²	-	-	3 500 Ft/m ²	42 000 Ft	-	252 000 Ft	252 000 Ft
	Padkaanyag eltávolítás	40 fm	-	-	800 Ft/fm	32 000 Ft	-	192 000 Ft	192 000 Ft
	Kimosódott zúzottkő kitermelés	1,8 m ³	-	-	5 000 Ft/m ³	9 000 Ft	-	54 000 Ft	54 000 Ft
	Alépitmény 0/32 zúzottkő beépítés	1,8 m ³	9 000 Ft/m ³	16 200 Ft	6 000 Ft/m ³	10 800 Ft	97 200 Ft	64 800 Ft	162 000 Ft
	Aszfalt AC 11 kopó 6 cm beépítés	1,7 t	55 000 Ft/t	93 500 Ft	20 000 Ft/t	34 000 Ft	561 000 Ft	204 000 Ft	765 000 Ft
	Padka M22 zuzalék beépítés	4,0 m ³	8 000 Ft/m ³	32 000 Ft	5 000 Ft/m ³	20 000 Ft	192 000 Ft	120 000 Ft	312 000 Ft
	Minőségellenőrzés (átalány)	1 átalány	-	-	-	30 000 Ft	-	180 000 Ft	180 000 Ft

Kossuth utca (4/4 hrsz.)									
	Flórakosár bontás	96 db	-	-	1 000 Ft/db	96 000 Ft	-	576 000 Ft	576 000 Ft
	Kitöltő anyag kitermelés	7,0 m ³	-	-	3 000 Ft/m ³	21 000 Ft	-	126 000 Ft	126 000 Ft
	Instabil földtömeg eltávolítás	5,0 m ³	-	-	4 000 Ft/m ³	20 000 Ft	-	120 000 Ft	120 000 Ft
	Anyag elszállítása lerakóhelyre	15 t	-	-	4 500 Ft/t	67 500 Ft	-	405 000 Ft	405 000 Ft
	Beton alap C12/15 készítés	2,0 m ³	35 000 Ft/m ³	70 000 Ft	15 000 Ft/m ³	30 000 Ft	420 000 Ft	180 000 Ft	600 000 Ft
	Flórakosár elemek beépítése	96 db	4 500 Ft/db	432 000 Ft	1 200 Ft/db	115 200 Ft	2 592 000 Ft	691 200 Ft	3 283 200 Ft
	Kosarak kitöltése (0/63 + humusz)	7,0 m ³	3 000 Ft/m ³	21 000 Ft	4 000 Ft/m ³	28 000 Ft	126 000 Ft	168 000 Ft	294 000 Ft
	Visszatöltés és tömörítés	9,2 m ³	-	-	5 000 Ft/m ³	46 000 Ft	-	276 000 Ft	276 000 Ft
	Georács beépítés (~30 m ²)	30 m ²	800 Ft/m ²	24 000 Ft	1 200 Ft/m ²	36 000 Ft	144 000 Ft	216 000 Ft	360 000 Ft
	Koronakialakítás, füvesítés	1 átalány	10 000 Ft	10 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	60 000 Ft	150 000 Ft	210 000 Ft

Összesítő táblázat:

Helyszín	Anyagköltség ×6	Munkadíj ×6	Összesen ×6
Rákóczi utca (1032 hrsz.)	850 200 Ft	1 426 800 Ft	2 277 000 Ft
Kossuth utca (4/4 hrsz.)	3 342 000 Ft	2 908 200 Ft	6 250 200 Ft
Teljes helyreállítás	4 192 200 Ft	4 335 000 Ft	8 527 200 Ft

A teljes helyreállítás becsült költsége: 8 527 200 Ft + ÁFA

Jogszályi és engedélyezési kötelezettségek:

- Építési napló vezetése és kivitelezési dokumentáció: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

- Út helyreállítás közterületen: közútkezelői hozzájárulás.

- Támfal-létesítés és -helyreállítás: helyi építési szabályzat és hatályos építésügyi szabályok szerint.

(A konkrét engedélyezési kötelezettségek a geometria és a helyszín sajátosságaitól függenek.)

Nyilatkozat:

A károk a 2025. július 8-i rendkívüli csapadékesemény (vis maior) következtében keletkeztek. A helyreállítás halaszthatatlan a közlekedésbiztonság és a vagyonvédelem érdekében.

Díjazás:

Szakértői nyilatkozat díja: 850 000 Ft + 27% ÁFA

Műszaki ellenőrzés díja: 250 000 Ft + 27% ÁFA

Kelt: Pécs, 2025. augusztus 28.



.....

Szkladán Gábor
aláírás



.....

Pail Miklós
aláírás

<https://www.mmk.hu/nevjegyzekek?id=50762> Szkladán Gábor

<https://www.mmk.hu/nevjegyzekek?id=49318> Pail Miklós

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

B) VESZÉLYEZTETETTSÉGI KATEGÓRIÁBA VALÓ BESOROLÁS ÉS SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

Igénylésazonosító: 657 121

Kategória	Kategória leírása / Szöveges értékelés	Besorolás
1. kategória	A földtani környezet tönkremenetele (beszakadás, omlás, gyors ütemű csuszamlás) a település működését különösen veszélyezteti, hatására a közintézmények működtetése, illetve a lakóépületek használata életveszélyessé vált; belterületi szakaszt érintő, országos közforgalmú vasutak, közutak, közművek sérültek, forgalomleállítás vált szükségessé, a vízi- és energiaellátás szünetel. Kerülőútként nincs figyelembe vehető szilárd burkolatú, megfelelő teherbírású út.	[]
2. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 2. földtani kategóriájú* földmozgásokkal veszélyeztetettek. A földtani környezet tönkremenetele a település érintett részének megközelítését sem a veszélyeztetett úton, sem más irányból nem teszi lehetővé. Az érintett szakaszon működő közművek megsérültek, de kiváltásuk megoldható.	[]
3. kategória	Az 1. kategóriában felsoroltak 3. földtani kategóriájú földmozgásokkal veszélyeztetettek. 2. földtani kategóriájú mozgások gyűjtőutakat és lakóövezeti utakat, közműveket veszélyeztetnek. 1. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	[X]
4. kategória	4., 5. földtani kategóriájú földmozgások az 1. kategóriában felsoroltakat, 3. földtani kategóriájú mozgások kiszolgáló és lakóövezeti utakat, 2. földtani kategóriájú mozgások a település élete szempontjából gazdaságilag fontos, külterületre vezető utakat, pince-, illetve pihenőövezetekben lévő gazdasági építményeket, utakat, közműveket veszélyeztetnek.	[]
5. kategória	A helyszín állapota gyors beavatkozást nem igényel, mivel a megvédendő objektumok helyzetéből, távolságából adódóan a további mozgások esetén sem kell azok veszélyeztetésével rövid távon számolni.	[]

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Szakértői vélemény	<p>Bejelentő: Kozármisleny Község Önkormányzata A káresemény időpontja: 2025. 07. 08. Bejelentés időpontja: 2025. 07. 11. Helyszíni szemle időpontja: 2025. 07. 17. Káresemény helyszíne: Kozármisleny, Kossuth utca 12-16. számú lakóházak előtt EOV koordináták: X=591770, Y=76186; X=591794, Y=76167</p> <p>A káresemények típusai: Támfalkárosodás</p> <p>A káresemény leírása: Kozármislenyben, a vizsgált szakaszon közel ÉNy-DK-i irányú a Kossuth utca, aminek az DNy-i oldalán található a 12-16. számú lakóházak, az utca ÉK-i oldalán pedig egy 30 m hosszú, 2,0-2,5 m magas, 80-85° meredekségű flórakosaras támfal húzódik. Lábrészénél kötőanyagba rakott, kb. 0,5 m magas lábázat, valamint szintén kötőanyagba rakott csapadékvíz elvezető árok található. A szárazon rakott flórakosaras támfal felett a partfal folytatódik. Magassága kb. 2 m, meredeksége 55-60°, lágyszárú növényzettel fedett. Felső élén szintén a Kossuth utca folytatódik, közel párhuzamosan az alsóval. A felső Kossuth utcából a csapadékvíz a füves partfalon lefolyva a flóraelemek között 4 szakaszon kimosta a földanyagot, így stabilitása csökkent. Az érintette szakaszok hossza 1,5 m, 2 m, 4 m, 1 m. A flóraelemes megtámasztás DK-i vége egy függőleges, kötőanyagba rakott kövekből épült támfalhoz csatlakozik. Mind az alsó mind a felső Kossuth utcában gáz-, víz- és szennyvízvezeték van lefektetve. Csapadékos időben a flóraelemes megtámasztás tovább gyengülhet, ami veszélyezteti a felette lévő úttestet és a benne haladó közműveket, a lábvonálánál lévő csapadékvíz elvezető árok szerepét, valamint nagyobb omlás esetén az alsó Kossuth utcában a közművek elérhetőségét, ezért a kárelhárítás indokolt. A helyszíni szemlénk során megállapítottuk, hogy az Önkormányzat az elsődleges óvintézkedést nem tette meg, ezért kérem rendelje el a területe leszalagozást, figyelmeztető táblák kihelyezést, valamint felső Kossuth úton a súlykorlátozás bevezetését.</p> <p>Földtani leírás: A partfal anyakőzete a helyszíni szemle és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága honlapján lévő Magyarország felszíni földtani térképe alapján a negyedkori lösz, a mozgások természetesen érintették a felette elhelyezkedő pleisztocén-holocén korú talajzónát is. A veszélyhelyzet megszüntetésére a vis maior kérelmet támogatom.</p>
-----------------------	---

* A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által megállapított földtani veszélyességi kategóriát kell érteni.

Kelt: Budapest 2025.07.22. P.H.

Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság részéről:	Hadnagy András
Beosztás:	elnök
Telefon:	+36 1 795 1613
Fax:	-
Email:	andras.hadnagy@ktm.gov.hu

1. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) BEJELENT ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYR L

Igénylésazonosító: 657 121

1.	Önkormányzat neve:	Kozármisleny Város Önkormányzata
2.	Önkormányzat címe:	7761 Kozármisleny Pécsi út 124.
3.	Kapcsolattartó neve:	Jenczer Zoltán
4.	Telefon:	72/570-938
5.	E-mail:	jenczer.zoltan@kozarmisleny.hu
6.	Fax:	72/570-938
7.	Vis maior esemény megnevezése (több is választható):	<input type="checkbox"/> az el re nem látható természeti vagy más eredet er k által fenyeget veszély bekövetkezésének lehet sége miatt szükségessé váló védekezés <input type="checkbox"/> önkormányzati épület helyreállítása <input checked="" type="checkbox"/> út helyreállítása <input type="checkbox"/> híd helyreállítása <input type="checkbox"/> komp- és révátkel helyek helyreállítása <input type="checkbox"/> ár- belvízvédelmi vízáterhelési helyreállítása <input type="checkbox"/> közm és m tárgyai helyreállítása <input checked="" type="checkbox"/> pince- partfal helyreállítása <input type="checkbox"/> földcsuszamlás helyreállítása
8.	Vis maior esemény pontos id pontja:	2025.07.08.
9.	Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is szükséges):	<p>A Kozármisleny Rákóczi utca 1032 Hrsz-en a nagy mennyiségű es zés következtében az út felülete megsérült és a patkán átbukó víz az út menti lakóingatlanokat veszélyeztette, a hasonló esetek elkerülése érdekében az út és a patka helyreállítása szükséges lenne.</p> <p>A Kozármisleny Kossuth utca 4/4 Hrsz-en a nagy es zés következtében a támfal által tartott föld kimosódott így a támfal megrogyott. Helyreállítása kiemelten fontos, mert a közlekedés és az ott lévő ingatlanok biztonsága érdekében.</p>
10.	Védekezés el zetesen becsült költségigénye:	0 Ft
11.	Helyreállítás el zetesen becsült költségigénye:	15 000 000 Ft
12.	Becsült költségigény összesen:	15 000 000 Ft
13.	Helyreállítás várható kezdési határideje:	2025.08.01.
14.	Helyreállítás várható befejezési határideje:	2025.12.31.
15.	Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:	
a) Saját forrás	4 500 000 Ft	30 %
b) Egyéb források:	0 Ft	0 %
c) El zetesen becsült igény	10 500 000 Ft	70 %

A 15. c) szerinti el zetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.

Kelt: Kozármisleny

2025. év július hó 11. nap

P.H.

.....
polgármester/elnök

.....
(kőr)jegyz